

Внимание! Все действия вы производите на ваш страх и риск. В процессе прошивки существует небольшая вероятность того, что вы можете испортить смартфон, и не будет возможности его восстановить, потому внимательно следуйте всем инструкциям. В случае неудачной самостоятельной прошивки смартфона INOI, данная неисправность не будет, является гарантийной, и сервисный центр имеет основания для снятия устройства с гарантии. Перед прошивкой сохраните всю информацию, которая Вам необходима, т.к в процессе прошивания все данные будут удалены!

1. Установите все драйвера, необходимые для прошивания устройства.


Если устройство предложит Вам выбрать драйвер самостоятельно, то установите его в зависимости от Вашей ОС (например, для XP) или запустите программу для автоматической установки драйверов.




2. Включите программу прошивальщик SmartPhone Flash tool (Runtime Trace Mode)

для этого запустите в папке прошивальщика  flash_tool.exe


Вы увидите перед собой следующий интерфейс:



3. Нажмите в строке Scatter-loading File на кнопку "Choose"




4. В папке с прошивкой нужно выбрать файл с названием MT6737_Android_scatter.txt, например:



5. Нажмите клавишу Download и подключите телефон в выключенном состоянии к ПК для



6. После данных действий прошивка должна запуситься автоматически, в строке состояния отобразится процесс загрузки прошивки.



7. После успешного завершения процесса прошивания в интерфейсе программы вы увидите что прошивка загружена на 100%, можете отключить смартфон от ПК и включить его (первое включение после обновления прошивки немного дольше чем обычно, далее все будет работать в стандартном режиме).

